Interner Bericht DESY D3/30 November 1979

UNTERSUCHUNG AKTIVIERTER MATERIALIEN

von

K. Amsinck H. Dinter

Eigentum der DESY B.b.othek Property of Lorary	
Zugang: 10.5EZ.1579 Accessions: Leihfrist: 7 To e Logn period: 7 days	
Loon P	

. .

"DIE VERANTWORTUNG FOR DEN INHALT DIESES INTERNEN BERICHTES LIEGT AUSSCHLIESSLICH BEIM VERFASSER."

Untersuchung aktivierter Materialien

von

K. Amsinck

H. Dinter

Summary:

Samples of the most customary materials used at particle accelerators were activated at the electron-synchrotron. From the evaluation of their gamma spectra one obtains the contribution of each radioactive isotop to the total activity of one probe. These "relative activities" may be used for an estimation of the activity of an activated object only by measuring its dose rate at a certain distance. Wenn hochenergetische Elektronen auf Materie treffen, entwickelt sich eine Elektron-Photon-Kaskade. Die Photonen können mit den Kernen der Materie reagieren und so instabile Nuklide und neue Sekundärteilchen erzeugen, von denen insbesondere die Neutronen ebenfalls instabile Isotope produzieren können.

Nach einer gewissen Lebensdauer gehen diese instabilen Kerne im allgemeinen durch Aussendung von Elektronen und Photonen in einen stabilen Grundzustand über.

Auf diese Weise werden Teile eines Beschleunigers oder Mess- und Experimentiereinrichtungen, die mit dem Elektronenstrahl in Berührung gekommen sind, radioaktiv, was die weitere Benutzung oder Bearbeitung sehr erschweren kann.

In der Strahlenschutzverordnung ist der Umgang mit radioaktiven Stoffen geregelt. Dort stehen auch die Grenzwerte der Aktivität für den Umgang und die Beseitigung aller in der Praxis auftretenden Nuklide.

Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe einer Strahlenschutzgruppe, die Aktivität radioaktiver Materialien bestimmen zu können.

Zur Aktivität können gamma-emittierende Nuklide, reine Beta- (oder Positronen-) Strahler und Kerne, die durch Elektroneneinfang stabil werden, beitragen. Die wichtigste Komponente beim Umgang mit aktivi ten Materialien ist die der Gamma-Strahler, da diese Nuklide weitau am häufigsten vorkommen und am meisten zur Personendosis beitragen.

Im folgenden beschränken wir uns deshalb auf die Bestimmung der Gamma-Aktivität. Der Beitrag der Nuklide, die keine Gamma-Strahlung aussenden, muß jeweils gesondert betrachtet werden. - 2 -

ie beste Methode für die Bestimmung der Gamma-Aktivität ist die dentifizierung der Nuklide mit Hilfe der Gamma-Spektroskopie. us der Energie und der Intensität der Linien im Gamma-Spektrum ann eine Aussage über Art und Menge der vorkommenden, instabilen uklide gewonnen werden. Obwohl die Methode recht genau ist, ist ie in der Praxis nicht gut geeignet, da die umfangreiche Apparatur m allgemeinen nur Messungen im Labor zuläßt und die Auswertung der pektren eine zeitraubende Prozedur ist. Außerdem können nur kleine roben mit schwacher Aktivität analysiert werden.

as Ziel dieser Untersuchungen ist deshalb, durch eine einfache Jessung, nämlich durch Messung der Dosisleistung in einer bestimmten Intfernung, die Aktivität eines aktivierten Gegenstandes abzuschätzen.

m eine Relation zwischen Dosisleistung und Aktivität herstellen zu önnen, muß man wissen, welche Isotope in welchem Maße zur Aktivität beitragen. Um diese Frage zu beantworten, wurde ein Aktivierungsexperiment durchgeführt, das in Kap. 2 beschrieben wird.

in einer Reihe von Arbeiten (zusammengefaßt in Lit. 1) werden Wirsungsquerschnitte für verschiedene Reaktionen an verschiedenen Tarjetkernen angegeben und Vorhersagen über die Produktion von radioiktiven Stoffen gemacht. Für den praktischen Betrieb sind diese cheoretischen Werte jedoch nur bedingt nützlich, denn ein ungewollter iktivierungsvorgang unterscheidet sich wesentlich von einem gezielten iktivierungsexperiment.

'ür die unabsichtliche Aktivierung gilt im allgemeinen:

- ian hat keine Information über Teilchenart und -flüsse, die die Aktivität bewirkten;
- nan weiß ebensowenig über die Energie, die diese Teilchen hatten, was bei energieabhängigen Wirkungsquerschnitten zu wissen besonders wichtig wäre;
- lie Beschleunigerbedingungen sind nicht konstant, d.h. Aktivierungsund Abklingzeiten sind oft nur sehr ungenau bekannt;
- ils Target liegen keine reinen Stoffe vor, sondern Werkstoffe der Praxis, die aus vielen Komponenten zusammengesetzt sein können.

Das Ergebnis unseres Experimentes sind deshalb die relativen Aktivitäten der Nuklide, die zu der Gesamtaktivität eines bestrahlten Materials beitragen. Um einen repräsentativen Mittelwert zu erhalten, wurden an vielen Orten im Synchrotron-Beschleunigerraum Aktivierungsproben ausgelegt.

- 3 -

- 4 -

Aktivierungsexperiment

Bur Aktivierung wurden Pakete mit je 11 Materialproben (4 x 4 cm²) an 21 Orten im Synchrotron-Beschleunigerraum und entlang des Linac 2 ausgelegt (Materialien siehe Tab. 1; bei Aluminium, Messing und V2A-Stahl handelt es sich um die bei DESY üblichen Werkstoffe). Nach einer Aktivierungszeit von 136 Tagen wurden alle Proben analysiert und nach einer Ruhezeit von 32 Tagen erneut aktiviert (130 Tage) und anschließend wieder ausgemessen.

Damit hat man alle Nuklide mit Halbwertszeiten kleiner als 5 Jahre erfaßt, falls der Wirkungsquerschnitt meßbare Pulsraten erwarten läßt.

Die Analyse erfolgte mit einem Ge(Li)-Detektor mit einem empfindlichen Volumen von 60 cm³ und einer Auflösung von 2.3 keV bei der Gamma-Energie von 1.33 MeV. Die Zählpulse des Detektors wurden mit einem 4 k-Vielkanalanalysator verarbeitet.

Für die Identifikation der Nuklide mit Hilfe der nachweisbaren Gamma-Energien stehen Tabellen zur Verfügung (z.B. Lit. 2). Durch Integration der Gamma-Linien eines Nuklids und mit Hilfe der Nachweiswahrscheinlichkeit des Detektors (die von der Gamma-Energie abhängt) erhält man die Aktivität der Probe, die von diesem speziellen Nuklid herrührt:

$$A_{i} = K \cdot \frac{N_{j}}{w_{i} \cdot n_{j} \cdot C} , \text{ wobei}$$
(1)

- A_i = Aktivität, von Nuklid i herrührend;
- K = Umrechnungskonstante, die Aktivitätseinheiten liefert; z.B.: K = 2.703 · 10⁻⁵ μCi · s ;
- N_j = Pulsrate der Gamma-Quanten der Energie j;
- W_j = Wahrscheinlichkeit des Nuklidzerfalls mit Quanten der Energie j;
- n = Wahrscheinlichkeit, daß das Quant der Energie j den Detektor trifft und dort total absorbiert wird;
- C = Korrektur von η für nichtpunktförmige Quellen.

Die gesamte Gamma-Aktivität einer Probe erhält man durch Summation über alle nachweisbaren Teilaktivitäten:

$$A = \sum_{i} A_{i} .$$
 (2)

Reine Elektronen- (oder Positronen-) Strahler und Gamma-Strahler mit Energien unter 50 keV sind mit dieser Methode nicht zu erfassen. Ihr Beitrag muß wie oben bereits betont, gesondert abgeschätzt werden.

Die Aktivität einer Probe hängt (unter anderem) von der Zeitdauer der Aktivierung t_1 und der anschliessenden Abklingzeit t_2 ab:

$$A_{i} = A_{i0} (1 - e^{-\lambda_{i}t_{1}}) \cdot e^{-\lambda_{i}t_{2}}$$
 (3.1)

Die Größe A_{io} ist unabhängig von der Zeit und heißt "Sättigungsaktivität" ($t_1 \rightarrow \infty$ und $t_2 = 0$) des Nuklids i. Sie ist jedoch abhängig von Wirkungsquerschnitt, Teilchenspektrum und der Anzahl der Targetkerne. Da alle diese Parameter mehr oder weniger unbekannt sind, ist es sinnvoll, nur eine relative Aktivität der Nuklide anzugeben:

$$a_{i} = \frac{A_{i}}{A}$$
(4.1)

oder eine relative Sättigungsaktivität:

$$a_{io} = \frac{A_{io}}{\Sigma A_{io}}$$
(4.2)

Die Größe a_{io} ist jetzt unabhängig sowohl von Aktivierungs- und Abklingzeiten als auch von den o.g. Parametern.

In der Tabelle 1 sind für jedes untersuchte Material die identifizierten Nuklide und ihre relativen Sättigungsaktivitäten angegeben. Dabei wurden Isotope mit Halbwertszeiten kleiner als 1 Tag weggelassen. (Ausnahme: 24 Na bei Aluminium wegen des hohen Anteils.) Ebenso wurden Spuren von Isotopen mit einem Anteil, der unter 0.5 % liegt, vernachlässigt (Ausnahmen: 185 Os und 206 Bi in Blei). Die angegebenen Sättigungsaktivitäten sind Mittelwerte über alle 21 Meßpositionen. Die Einzelwerte weichen um weniger als einen Faktor vom Mittelwert ab. it den Werten a_{io} kann man den Beitrag der einzelnen Nuklide ur Gesamtaktivität eines Materials für beliebige Abklingzeiten = Zukunft) berechnen, wenn Angaben über Aktivierungs- und Abklingeiten in der Vergangenheit des aktivierten Gegenstandes vorhanden ind.

ir den einfachsten Fall gilt analog Gleichung (3.1):

$$a_{1}(t_{1}, t_{2}) = a_{10}(1-e^{-\lambda_{1}t_{1}}) \cdot e^{-\lambda_{1}t_{2}}$$
 (3.2)

ompliziertere Fälle von Aktivierungsvorgängen werden in Kap. 5 ehandelt.

3. Abschätzung der Aktivität

Zwischen der leicht meßbaren Dosisleistung und der Aktivität einer punktförmigen Quelle (ebenfalls punktförmiger Detektor angenommen) gibt es die Beziehung

$$\hat{D}_{p} = \Gamma \frac{A}{r^{2}} , \qquad (5)$$

wobei F eine Konstante ist (Dosiskonstante), die für jedes Nuklid aus dessen Zerfallsschema berechenbar ist. Die Dosiskonstanten sind z.B. in Lit. 3 tabelliert (siehe Tabelle 2).

Bei Verwendung ausgedehnter Quellen muß Gleichung (5) modifiziert werden. Die gemessene Dosisleistung (ebenfalls punktförmiger Detektor angenommen) kann mit einem Korrekturfaktor C auf die einer Punktquelle zurückgeführt werden:

$$\dot{\mathbf{D}} = \dot{\mathbf{D}}_{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{C} \quad . \tag{6}$$

Dabei gilt für eine flächenförmige Quelle mit Radius R und gleichmäßiger Aktivierung:

$$C_{\rm F} = \frac{\ln (1 + (\frac{\rm R}{\rm r})^2)}{(\frac{\rm R}{\rm r})^2}$$
(7.1)

und für eine Linienquelle der Länge L:

$$C_{L} = \frac{\arctan\left(\frac{L}{2r}\right)}{\frac{L}{2r}} \qquad (7.2)$$

Der Meßabstand r ist jeweils vom Zentrum der Quelle aus gerechnet. Die Korrekturfaktoren sind in Fig. 1 als Funktion von r dargestellt.

Resultiert die Aktivität einer Quelle aus mehreren Nukliden, muß man mit einer effektiven Dosiskonstante rechnen, die den relativen Antei der Nuklide berücksichtigt. Diese effektive Dosiskonstante ist ein gewogenes Mittel aus den Konstanten der einzelnen Nuklide. Als Gewichte können dabei die in Kap. 2 bestimmten relativen Aktivitäten verwendet werden. Die effektiven Dosiskonstanten hängen damit ebenfalls von den Aktivierungs- und Abklingzeiten ab:

$$\Gamma_{eff}(t_1, t_2) = \Sigma a_i(t_1, t_2) \cdot \Gamma_i,$$
 (8)

mit

Σa_i = 1

Setzt man die Gleichungen (6) und (8) in Gleichung (5) ein, so erhält man eine Möglichkeit der Aktivitätsbestimmung mit Hilfe der Dosisleistung:

$$A = \frac{br^2}{C} (r_{a_1} (t_1, t_2) \cdot r_i)^{-1} .$$
 (9)

Für den Umgang oder die Beseitigung von radioaktiven Stoffen sind die in der Strahlenschutzverordnung Anlage IV angegebenen Werte der Freigrenzen von maßgebender Bedeutung (s.auch Tabelle 2).

Bei einem Isotopengemisch kann die effektive Freigrenze aus den angegebenen Freigrenzen mit Hilfe der relativen Aktivitäten wie in Gleichung (8) berechnet werden:

$$F_{eff}(t_1, t_2) = \Sigma a_1(t_1, t_2) \cdot F_1$$
 (10)

Mit der Kenntnis der relativen Aktivitäten hat man somit die Möglichkeit, die die einfache Messung der Dosisleistung, eine Aussage über die Aktivität einer Probe zu machen und die Aktivität mit der gesetzlichen Freigrenze zu vergleichen.

Der Nachteil in der Praxis 1st die ungenaue Kenntnis der Aktivierungsund Abklingzeiten und die oft komplizierte Geometrie der aktivierten Gegenstände. Deshalb sollte man diese Methode der Aktivitätsbestimmung nur als Abschätzung ansehen. Die Anwendung in der Praxis wird in Kap. 4 behandelt.

3.1 Anwendungsbeispiel

Mit Hilfe der relativen Sättigungsaktivitäten wurde versucht, die Beiträge der einzelnen gamma-emittierenden Nuklide zur Gesamtaktivität im Synchrotron-Beschleunigerraum näherungsweise zu ermitteln.

Dabei wurde der prozentuale Anteil jedes der 11 Materialien an der radioaktiven Gesamtmasse abgeschätzt (Material-Gewichtsfaktor; in Tab. 4, Spalte 2 eingetragen). Die relativen Aktivitäten der Nuklic eines jeden Materials (aus Tab. 1, in Verbindung mit Gleichung 3.2) wurden dann mit dem Gewichtsfaktor dieses Materials multipliziert. Die so entstandenen gewichteten, relativen Aktivitäten wurden für jedes Nuklid aufaddiert.

In Tabelle 3 sind die so erhaltenen Schätzwerte der relativen "Synchrotron-Aktivitäten" eingetragen.

Zum Vergleich wurden an 11 Orten Messungen durchgeführt zur direkte Bestimmung der relativen "Synchrotron-Aktivitäten". Die Mittelwerte dieser gemessenen Werte sind ebenfalls in Tabelle 3 zum Vergleich aufgeführt.

Es ist klar, daß die Schätzung nur eine sehr grobe Näherung sein kann und daß eine Übereinstimmung mit der Messung innerhalb eines Faktors 2 als "sehr gut" bezeichnet werden kann. Tatsächlich fallen nur 2 Werte (58 Co und 51 Cr) außerhalb dieser Marge.

Daraus kann man schliessen, daß die Methode der Aktivitätsabschätzu brauchbar ist und daß die Mittelung der gemessenen relativen Aktivi täten gut genug ist, um die meisten Fälle in der Praxis abzudecken. - 10 -

Praktische Anwendungen

le beiden wichtigsten Fälle der Praxis, bei denen die Bestimmung er Aktivität nötig ist, sind Umgang und Beseitigung radioaktiver toffe. Hier sind gesetzliche Grenzwerte vorgegeben oberhalb denen mgang oder Beseitigung nur mit besonderer Genehmigung erlaubt sind.

1 Umgang mit radioaktiven Stoffen

ach § 4 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung bedarf der Umgang mit adloaktiven Stoffen keiner Genehmigung, wenn die Aktivität kleiner at als die Freigrenze (StrSchV, Anlage IV) oder wenn die spezifische ktivität kleiner ist als 2 nCig⁻¹.

anach ist der Umgang mit einem radioaktiven Gegenstand erlaubt, enn die gemessene Dosisleistung kleiner ist als die Grenzdosiseistung D_{gr}. Aus den Gleichung (5) und (6) erhält man D_{gr}.

i Benutzung der Freigrenze gilt:

$$\dot{D}_{gr} = \Gamma_{eff} \cdot \frac{C}{r^2} \cdot F_{eff}$$
 (11.1)

acht man vom Grenzwert der spezifischen Aktivität Gebrauch, so ist

$$\dot{D}_{gr} = \Gamma_{eff} \cdot \frac{C}{r^2} \cdot 2 \cdot 10^{-9} \frac{Ci}{g} \cdot M,$$
 (11.2)

M = aktivierte Masse,

elbstabsorption der Gamma-Strahlung im Material ist dabei unberückichtigt, d.h. man liegt bei der Abschätzung auf der sicheren Seite. de effektiven Werte von Dosiskonstante und Freigrenze erhält man as den Gleichungen (8), (10) und (3.2) mit Hilfe der relativen ättigungsaktivitäten aus Tabelle 1. Der Korrekturfaktor C ist er Fig. 1 zu entnehmen. Bei näherer Untersuchung der Größen F_{eff} und F_{eff} sieht man, daß sie in weiten Bereichen von Aktivierungs- und Abklingzeit wenig variieren. Es liegt deshalb nahe, für praktische Anwendungen einen Mittelwert zu benutzen.

In der Tabelle 4 sind für die untersuchten Materialien die Mittelwerte von Γ_{eff} und F_{eff} gelistet; gemittelt wurde über Abklingzeiten zwischen 10 und 180 Tagen, bei Aktivierungszeiten von 2 mal 180 Tagen, unterbrochen von einer 25tägigen Pause. Ferner sind in der Tabelle die Grenzwerte der spezifischen Dosisleistung, \dot{D}_{gr}/M , angegeben, die sich mit den gemittelten Γ_{eff} -Werten aus Gleichung (11.2) ergeben (Meßabstand 10 cm; punktförmige Quelle).

4.2 Beseitigung von radioaktiven Stoffen

Nach § 4 Abs. 2e der Strahlenschutzverordnung dürfen radioaktive Stoffe ohne besondere Genehmigung beseitigt werden, wenn die spezifische Aktivität kleiner ist als 10⁻⁴ mal Freigrenze pro Gramm.

Radioaktive Stoffe mit einer spezifischen Aktivität über dieser Marke müssen als solche gekennzeichnet sein.

Die Grenzdosisleistung ergibt sich analog Punkt 3.1:

$$\dot{D}_{gr} = \Gamma_{eff} \cdot \frac{C}{r^2} \cdot \frac{10^{-4}}{g} F_{eff} \cdot M$$
 (12)

Wie in Punkt 3.1 sind in Tabelle 4 die Grenzwerte der spezifischen Dosisleistung, \dot{D}_{gr}/M , für die Abfallbeseitigung angegeben, mit den gleichen Annahmen über die Mittelung und den Meßabstand.

Für die Praxis ist es sinnvoll, die Dosisleistungsgrenzwerte in 4 Masseklassen anzugeben. Im einzelnen ergeben sich folgende Möglichkeiten der Beurteilung radioaktiver Stoffe hinsichtlich ihrer Beseitigung:

- 11 -

1. Möglichkeit:

Man bildet aus den Grenzwerten der Tabelle 4 Spalte 6 ein gewogenes Mittel. Als Gewichte der Mittelung können die Schätzwerte der aktivierten Massen im Synchrotron verwendet werden (s. Kap. 3). Diese Gewichte sind in Tabelle 4 Spalte 2 eingetragen.

Das Ergebnis ist der Grenzwert $\dot{D}_{gr}/M = 0.025 \ \mu R \ h^{-1}g^{-1}$ mit 20 % Reserve:

 $\frac{\dot{D}_{gr}}{M} = 0.03 \frac{\mu R}{h \cdot g}$

oder aufgeschlüsselt nach Gewichtsklassen wie in Tabelle 5, Teil 1.

2. Möglichkeit:

Man teilt alle Materialien in 2 Gruppen ein. Mitglieder der Gruppe 1 sind die Stoffe, die eine höhere spezifische Grenzdosisleistung als 0.03 μ rem h⁻¹g⁻¹ haben. Das sind: Blei, Constantan, Eisen, Kupfer, Messing.

Alle anderen Materialien gehören zur Gruppe 2 und werden mit einem Grenzwert von 0.01 μ rem h⁻¹g⁻¹ behandelt. Dazu gehören: Aluminium, Kautschuk, Keramik, PVC, Titan, rostfreier Stahl und alle nicht genannten Stoffe. Aufteilung nach Massenklassen, siehe Tabelle 5, Teil 2.

3. Möglichkeit:

Eine weitere Verbesserung des Verfahrens ist die individuelle Behandlung jedes Materials. Das ist aufwendiger und infolge von Meßungenauigkeiten, geometrischer Schwierigkeiten oder ähnlichem in der Praxis nicht lohnend.

Die individuellen Grenzwerte wie sie in Tabelle 4, Spalte 6, stehen, sind in Tabelle 5, Teil 3, nach Masseklassen aufgeschlüsselt.

4. Möglichkeit:

Die exakteste Möglichkeit ist die Berechnung der Dosisleistungsgrenzwerte nach Gleichung (12). Dazu kann man das Programm AMAT benutzen (s. Kap. 5), das die Größen Γ_{eff} und F_{eff} für alle Aktivierungs- und Abklingzeiten berechnet. Die exakte Berechnung ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Vergangenheit des aktivierten Materials gut bekannt ist. Außerdem muß der aktivierte Gegenstand eine einfache geometrische Form besitzen.

5. Das Auswerteprogramm AMAT

5.1 Grundlagen

Der Zweck des Programmes ist, für ein Material (der Tabelle 1) mit bekannter Vergangenheit (Aktivierungs- und Abklingzeiten) die relativen Aktivitäten der gamma-emittierenden Nuklide für eine gewisse Zeitspanne der Zukunft (Abklingzeit) zu berechnen. Aus den relativen Aktivitäten ergeben sich nach den Gleichungen (8) und (10) die Werte für die effektive Dosiskonstante und für die effektive Freigrenze. Für eine Punktquelle wird ferner das Verhältnis Aktivität zu Dosisleistung in 10 cm Entfernung berechnet.

Die relativen Aktivitäten stehen jeweils normiert ($\Sigma a_i = 1$ für jeden Zeitpunkt der Abklingkurve) und unnormiert ($\Sigma a_i = 1$ nur für den Beginn der Abklingkurve) zur Verfügung.

Zur Berechnung der "Gegenwart" aus den relativen Sättigungsaktivitäten und den vergangenen Aktivierungs- und Abklingzeiten wird ein rekursives Schema benutzt. Für die Vergangenheit sei

 $t_1 = 1$. Aktivierungszeit; $t_2 = 1$. Abklingzeit; $t_3 = 2$. Aktivierungszeit; $t_4 = 2$. Abklingzeit

oder allgemein

tungerade = Aktivierungszeiten; tgerade = Abklingzeiten (s. Fig. 2)

Die relative Aktivität der Gegenwart eines Nuklids erhält man durc Anbringen eines Zeitfaktors P an die relative Sättigungsaktivität (aus Tabelle 1).

Der Zeitfaktor wird rekursiv aus allen Zeitfaktoren der Vergangenh berechnet:

.

$$P_n = (P_{n-1} - 1) e^{-\lambda t} n + 1$$

für n = ungerade (Aktivierungen),

$$P_n = P_{n-1} \cdot e^{-\lambda t_n}$$

für n = gerade (Abklingvorgänge),

 $P_{0} = 0.$

m die relative Aktivität der "Gegenwart" zu erhalten, muß dann er P-Wert mit dem höchsten Index an die relative Sättigungsktivität angebracht werden (Beispiel der Fig. 2: P = P5).

.2 Benutzung des Programms

as Programm steht in den Bibliotheken

DO3DIN.AKTIV.S und DO3DIN.AKTIV.L

ereit.

>r JCL-Teil mit den Dateneingaben steht im Member JAKTF. ine kurze Beschreibung der Handhabung des Programms steht n Member MANUAL.

le Dateneingabe erfolgt über Unit 5:

Materialname

Der Materialname muß mit einem Namen der Tabelle 1 identisch sein.

FORMAT: 3 A 4

```
Vergangenheit: 1. Aktivierungszeit, 1. Abklingzeit,
2. Aktivierungszeit, 2. Abklingzeit, usf.
Maximal sind je 8 Zeiten möglich.
Zeit in Tagen
FORMAT: 16 I 5
Zukunft: Zu berechnender Abklingvorgang in Tagen.
FORMAT: I 5
```

ABKLINGVERHALTEN UND ANALYSE AKTIVERTEN MATERIALS

MATERIAL: KUPFER

•

VERGANGENHE IT:	AKTIVIERUNGSZEITEN	ABKLINGZEITEN	(IN TAGEN)
	180 180	25 0	
ZUKUNFT:		180	

UNTERSUCHTE NUKLIDE:

NR	NUKLID	HWZ (TAGE)	ZERF.K. (1/TAGE)	DO\$+KONST. (RM##2/(HCI))	FREIGRENZE (CI)
		56 I D	A 1415 03		1 66-26
1	4036	C4+IV	C.242E-03	1+404	
2	4 U V	10+20	4.2796-62	1.000	1.02-02
3	51CR	27.70	2.502E-C2	.5000	1.0E-05
Ā	E AMN	297.0	2.334E-C3	.4680	1.0E-C6
5	5600	77.20	8.5846-63	1.678	1.05-06
ć	5700	269.0	2.5778-03	•97C0E-01	1.CE-05
7	5800	71.40	9.708E-03	.5510	1.0E-05
e	59FE	44.90	1.5446-02	.6270	1.0E-06
9	6000	1909.	3.6316-04	1.298	1.CE-06

ACHTUNG

.

NICHTIDENTIFIZIERTE NUKLIDE OHNE GAMMA-STRAHLUNG:

55FE	985.5	1.0 E-5

ARKLINGTABELLE I (Relative intensitaeten, NCRMBERT)

.

-

ZEIT IN TAGEN

A/DL. AKTIVITAET PRO DOSISLEISTUNG IN CI/(RAD/H) FUER 10 CM MESSABSTAND

GEFF. EFFEKTIVE COSISKONSTANTE IN R#M##2/(H#C1)

FGR. FREIGRENZE IN CI

2E I T	465C	48V	51CR	54MN	56C D	£7CO	5866	59FE	60CD	SUMME	A/ DL	GEFF	FGR
~	0.011	0.011	0.(50	6.048	0.035	0.105	6.499	0.167	6.653	1.000	1.646-02	.6075	7.CE-C6
Ă	0 011	0.038	0.045	0.052	0.036	0.111	C. 501	0.175	0.058	1.000	1.65E-02	+6055	7.CE-CE
16	0.012	0.006	0.139	C.055	0.036	0.118	0.501	0.171	0.062	1.000	1.666-02	•6037	7.CE~06 .
24	0.012	0.005	6.(34	C.C.5.F	6-036	0.124	6.500	0.163	0.067	1.000	1.66E-02	.6022	7.CE-CE
12	0.012	0.00Å	0.011	6.061	0.036	3.12i	C.458	0.155	0.072	1.000	1.66E-02	.6011	7.CE-C6
10	0.012	0.003	0. (27	C . 0 / F	0.036	0.138	C.495	0.147	C.077	1.000	1.676-02	.E002	7.CE-06
	0.012	0.002	0.(24	C-06F	C-036	0.145	6.491	0.140	0-082	1.000	1.676-02	+5995	7.0E-0E
56	0.012	0.002	0. (21	6.071	0.036	0.152	0.487	0.132	380.0	1.000	1.678-62	+5991	6.SE-06
5.	0.012	0.001	0.718	č ň -	C.036	0.155	6.481	0.125	5 60 0	1.000	1.€7E-02	.5988	€.SE-C€
72	0.012	0-001	0.016	0.078	0.036	0.166	C.475	0.117	6.695	1.000	1.676-02	.5986	6.SE-06
6 0	0.012	0.001	0.(14	0.082	0-035	0.123	6.467	ā.iić	C.105	1.000	1.67E-02	.5986	6.5E-CE
	0.012	0.001	0.012	0.015	6.075	0.180	6.460	0.104	6.112	1.000	1.676-02	.5957	6 .SE-C6
č ž	0.012	0.000	0.010	C.08C	0.034	0.167	0.451	0.057	6.118	1.000	1.678-02	-5989	6.8E~06
104	0.012	0.000	0.770	F 0 0 3	C-C3A	0.165	6.442	0.051	0.125	1.030	1.676-02	. 5993	6.EE-C6
112	0.012	0.000	0.008	C.056	0.033	0.202	6.477	0.085	6.131	1.000	1.67E-02	.5997	6 EE-06
120	0.011	0.000	0.777	0 100	0.033	0.205	6.427	0.025	0.138	1.000	1.676-02	.6003	6.76-06
124	0.011	0.000	0.006	0 107	0.032	0.216	C. 417	0.074	0.146	1.000	1.665-02	6011	6.7E-06
120	0.011	0.000	0.626	6.106	6.032	1.222	0.4.12	0.065	0.157	1.000	1.66E-C2	6019	6.7E-06
1.4.4	0.011	6.000	0.0.0	6.116	0.031	0.225	6.391	0.064	0.160	1.200	1.66E-02	6029	6.6E-06
	0.011	0.000	0.004	6 113	0.030	0.275	1.780	0.046	0.166	1.000	1.66E-02	6341	6.€E-06
160	0.010	0.000	0.004	6.116	0.029	0.242	0.368	0.055	0.175	1.010	1.655-02	6053	6.5E~C6
166	0.010	0.000	0.003	0.120	0.025	0.248	1.757	0.051	0.183	1.000	1.656-02	.6067	6.5E-06
116	0.010	0.000	0.002	0 121	0.028	0.254	0.345	0.042	6.191	1.000	1.64F-C2	.6083	6.4E-06
100	0.010	0.000	0.012	6-124	0.027	3.260	6.334	0.043	0.199	1.000	1.645-02	-6100	6.4E-C6
102	0.010	0.000	0.002	0.120	0.026	0.265	6.322	CACAC	0.204	1.000	1.63E-02	.6118	6.3E-06
200	0-100	6.600	0.002	0.172	0.025	1.271	6.316	0.037	0.214	1.000	1.636-02	-6138	6-2E-C6
200	0 000	0.000		0 134	6.025	0.276	6.266	0.034	0.222	1,000	1-625-02	-6160	6-26-06
216	0 0 0 0 0	2.000	0.001	A 1 1 1	0.024	0.281	6.287	0.031	0.270	1.000	1-626-62	6182	6.1E-06
224	0.000	0-000	0.001		0.023	0.285	6.276	0.026	0.238	1.000	1.616-02	A6207	6.1E-CE
232	0.009	0-000	0.001	0.142	0.022	0.261	C. 264	0.026	0.246	1.000	1.60F-02	62 32	6 0E-06
540	0.000	0.000	0.001	0.144	0.021	0.204	6.253	0.024	0.254	1.000	LACGE-C2	46259	5.9E-06

AUKLINGTABELLE 2 Relative intensitaeten, nicht normiert)

ZEIT IN TAGEN

.

A/DL, AKTIVITAET PRO DOSISLEISTUNG IN CI/(RAD/H) FUER 10 CM MESSABSTAND

GEFF. EFFEKTIVE DUSISKUNSTANTE IN R#M##2/(H#CI)

FGR. FREIGFENZE IN CI

•

2E I T	4 6 SC	48V	51CR	54 M N	56CQ	5700	€eco	SOFE	60C 0	SUMME	A/DL	GEFF	FGR
Û	0.011	0.011	0.(50	C.C4E	0.035	0.105	6.499	0.167	0.053	1.000	1.645-02	-6079	7.(F-C6
е	0-011	0.008	0.[41	0.048	0.033	0.102	C.462	0.165	0.053	0.522	1-658-02	6055	7.0E-06
16	0+010	0+066	0.(34	C+047	0.031	0.100	C.427	0.146	0.053	0.653	1.66E-C2	+6037	7.CE-CE
24	0.009	0.004	0.(28	C.04E	0.029	0.058	6+395	0.125	0.053	0.791	1.665-02	6022	7.05-06
32	0+009	0.003	0.(23	0.045	0.027	0.096	C.366	0.114	0.053	0.714	1.666-02	-6011	7.06-06
40	J.C08	0.002	0.(18	G.044	6.025	0.054	(.339	0.101	C.052	0+693	1.678-02	6002	7.CE-06
48	0.068	0.001	0.(15	C+043	0.023	0.052	C.313	0.025	0.052	0 6 7	1.676-02	5995	7.05-06
56	0.07	C.001	0.012	0.043	0.021	0.091	C.290	3.075	0.052	0.596	1.67E-C2	F 6 9 1	F.SE-CA
64	0.07	0.001	0.010	C.042	C.020	0.085	6.265	0.065	0.052	0.558	1.678-02	5988	6-55-06
72	J.CC6	0.001	0.(68	C.041	0.019	0.087	0.248	0.061	0.052	0.523	1.67E-62	5986	6.SE-06
80	0.006	0.000	0.(07	C.04C	0.017	0.085	C+230	0.054	0.052	0.491	1.675-02	5986	6.9E-06
88	0.005	0.000	0.006	C.039	0.016	530.G	6.212	0.046	0.052	0 462	1.676-02	5987	6.SE-06
96	0.005	0.000	0.((5	C.039	0.015	3.682	C.197	0.042	0.051	0.436	1.676-02	5989	6.8E-C6
104	0.005	6.000	0.004	C.03E	C.014	0.080	(.182	0.037	0.051	0 411	1.671-02	5991	6.8E-06
112	0 + i 04	C.000	0.003	0.037	0.013	0.078	C.168	0.033	0.051	0.389	1.675-62	5997	6-8E-06
150	0.034	0.000	0.002	6.037	C.C12	0.077	C-156	0.029	0.051	0.368	1.E7E-02	6003	6.7E-CE
128	0+004	0.000	0.02	C.036	0.011	0.075	C = 144	0.026	C.C.51	0.349	1.66E-02	6011	6.75-06
13ó	0 • C 04	6.600	0.(32	2.035	6.010	0.074	6.133	0.023	0.051	0.232	1.666-62	6019	6-7E-06
144	0.003	0.000	0.001	0.035	C.010	0.072	C+123	0.020	0.051	0.315	1.661-02	6029	6.6E-06
152	0+003	0.000	0.001	C+034	0.009	0.071	0.114	0.018	0.050	C.300	1.666-62	6041	6.EE-CE
160	0.003	0.00	6.001	C.023	C.CC8	C.C69	C-106	0.016	0.050	0.287	1.656-02	6053	6 .5E-06
168	0.003	0.000	0.001	C.033	800.0	0.(€8	6.658	0.014	6.656	0.274	1.(5E+02	6067	6
176	0.03	0.000	0.001	C.032	0.007	0.066	C.090	0.012	0.050	0.262	1.646-02	6083	6.46-06
184	0.002	0.000	0.001	C+022	C.007	0.065	C+C84	0.011	0.050	0.251	1.648-02	6100	6.4E-0E
192	0.02	0.000	0.000	0.031	0+006	0.064	C.C77	0.010	C.C5C	0.240	1.636-02	6118	6.3E-06
200	0+002	0.000	C.COD	C+03C	C.CC6	0.€€2	C.C72	0.605	0.050	0.231	1.638-02	6138	6.2E-Cf
208	0.002	0.000	0.00	6.030	0.005	0.061	6.066	0.CCE	6.645	0.222	1.62E-02	.6160	6.2E-06
216	0+002	0.000	C.COO	0.025	0.005	0.060	C.061	0.007	0.049	0.214	1.626-02	. 61 82	6.1E-06
224	0.002	0.000	C+0C0	C.052	0.005	0.055	C.C57	0.02€	C.C45	0.206	1.618-02	.6207	6 1E-06
232	0.02	0.000	0.000	0.026	C.C04	0.058	C+C53	0.005	0.045	0.199	1.€0E-C2	.6232	6.0E-Cf
240	2.02	a•30a	0.00	C.02E	0.004	0.056	C+C49	0.005	0.045	0.192	1.606-02	.6259	E.SE-CF

.



--18

00 I



•

+

L

<u>Dank</u>

Wir bedanken uns bei Herrn K. P. Klimek für die gute Abschätzung der aktivierten Materialien im Synchrotron-Beschleunigerraum.

Literatur

- M. Barbier, Induced Radioactivity, North Holland Printing Company, 1969
- 2. M. A. Wakat, Nucl. Data Tables <u>A8</u> (1971) 445
- 3. D. Nachtigall, Table of specific gamma ray constants, Thiemig Taschenbücher Bd. 34, 1969

Bildunterschriften

- Fig. 1 Korrekturfaktor, der ausgedehnte Quellen auf eine Punktquelle zurückführt. Voraussetzung ist eine gleichmäßige Aktivierung.
- Fig. 2 Schematische Darstellung eines mehrfachen Aktivierungsund Abklingvorgangs.



r/A _____

Fig. 1

-





	:		1		1
MATERIAL	ZUSAMMEN	SETZUNG	IDENT	IF. NUKLIDE	MOEGLICHE
	ELEMENT	GEH.X	NAME	REL.SAETT. AKTIVITAET	NUKLIDE OHNE GANNA-STR.
ALUMINIUM	AL MG MN	0.96 0.03 ⊲0.01	22NA 24NA 54MN	0.440 0.460 0.100	KEINE
8LEI	PB SB BI	0,97 0,03 2	18505 2011L 2021L 203PB 20681	0.0005 0.0250 0.0030 0.5700 0.5700 0.0004	204TL
CONSTANTAN	CJ NI	0.60 0.40	51CR 54MN 56C0 57C0 58C0 68C0	0.028 0.047 0.044 0.680 0.160 0.061	SSFE
EISEN	FE C NI	0.97 0.02 ?	46SC 48U 51CR 54MN 56C0 57C0 58C0	0.026 0.022 0.120 0.826 0.026 0.013 0.007	490 SSFE
Kautschuk	SI сн 12 27	0.65 0.25 0.10 2 2	78E 22NA 46SC 47SC 54MN 6SZN	0.230 0.140 0.021 0.470 0.019 0.120	KEINE
Keramik	AL 0 51 C HN	0.50 0.47 0.01 0.01 ?	28E 22NA 47SC 54MN	0.082 0.860 0.004 0.054	KEINE
KUPFER	a	Q.98	465C 48U 51CR 54MN 56C0 58C0 58C0 58FE 60FE	0.809 0.808 0.837 0.864 0.828 0.138 0.398 0.398 0.34 0.320	SSFE
MESSING	CJ AZ	0.55 0.45	510¥ 54¥ 5688 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788	0.007 0.012 0.005 0.020 0.047 0.047 0.055 0.780 0.780	SSFE
PUC	dor	0.55 0.40 0.05	78E 22NA	0.730 0.270	32P 33P 355
TITAN	ті	Ø.99	46SC 47SC 48SC	0.630 0.330 0.040	KEINE
UZA	FE CR NI J N	0.71 0.20 0.088 ≪0.01 ≪0.01	465C 48⊍ 510R 5410 5500 5700 5800 5800 6800	0.007 0.008 0.320 0.270 0.018 0.250 0.042 0.042 0.045	49U SSFE

IDENTIFIZIERTE NUKLIDE UND DEREN RELATIVE SAETTIGUNGSAKTIVITAET FUER DIE UNTERSUCHTEN MATERIALIEN.

.

•

.

NUKLID	MATERIAL	HALBHERTS- ZEIT	DOSIS- KONSTANTE	FREIGRENZE
		TAGE	Ruite a2/He CI	10ea(-5)CI
 7BE	Kautschuk Keramik Puc	53.2	0.0015	10.
22NA	Aluminium Kautschuk Keramik Puc	949. (=2.6 A)	1.192	1.
24NA	ALUMINIUM	0.625 (=15.Н)	 1.828 	112).
46SC	EISEN KAUTSCHUK KUPFER TITAN V2A	84.1	1.084	1.
47SC	kautschuk Keramik Titan	3.42	0.0577	10).
4 8 SC	TITAN	1.83	1.775	10.
48U	eisen Kupper V2a	16.2	1.569 	10.
SICR	Constantan Eisen Kupfer Messing V2a	27.7	0.5	10.
S4MN	ALUMINIUH CONSTANTAN EISEN KAUTSCHUK KERAMIK KUPFER MESSING VZA	257.	0.468 	1.
5600	Constantan Eisen Kupfer Messing V2a	77.2	1.678	1.
2203	CONSTANTAN EISEN KUPFER MESSING VZA	269.	0.297 	102.
5800	Constantan Eisen Kupfer Messing V2a	21.4	0.551	10.
SOFE	KUPFER	44.9	0.627	1.
68CO	CONSTANTAN KUPFER MESSING V2A	1909, (=5.2 A)	1.2 98	1.
65ZN	KAUTSCHUK MESSING	246.	0.296	10.
€2CU	MESSING	2.44	0.0474	1.
1 85 05	BLEI	93.6	0.366	10.
201 TL	BLEI	3.04	0.008	10.
20211_	BLEI	12.0	0.241	10.
203P8	BLEI	2 17	ØS	10.
2068 I	BLEI	6.24	1.762	1.
I			·	1

.

.

NUKLID	HALBHERTS- ZEIT TAGE	RELATIVE INTE AKTIVITAET IM SCHAETZUNG	INSITAET DER SYNCHROTRON MESSUNG
			0.05
5800	71.4	0.35	10.00
54MN	297.	0.23	0.32
\$700	269.	0.14	0.02
2211A	949.	0.13	0.05
5108	27.7	0.06	0.38
; 60CO	1909.	0.05	0.04
i seco	27.2	9.02	0.03
6SZN	246.	0,01	0.03
480	16.2	ଡ.ଜୀ	0.02

VERGLEICH DER GESCHAETZTEN UND DER GEMESSENEN RELATIVEN AKTIVITAET IM SYNCHROTRON-BESCHLEUNIGERRAUM.

TABELLE 4

				(DL/H) MUREM/(GR HaG)
MATERIAL	GEH.	GEFF ReMee2/ (HeCI)	FEFF MUCI	UMGANG	ABFALL
ALUMINIUM	0.09	0.93	1.	0.20	0.01
BLEI	0.02	Ø.39	10.	0.08	0.04
CONSTANTAN	0.002	0.30	9 .	0.06	0.03
EISEN	0.09	0.50	2.	0.10	0.05
KAUTSCHUK	0.03	0.33	7 .	0.02	0.02
KERAMIK	0.08	0.68	2.	Ø.15	0.007
KUPFER	0.48	0.60	2.	0.10	0.03
MESSING	0.004	0.33	10.	0.07	0.03
PUC	0.01	0.23	8.	0.05	0.002
TITAN	0.01	1.00	1.	0.20	0.01
RF. STAHL	0.14	Ø.42	6.	0.08	0.02
1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

GRENZWERTE DER SPEZIFISCHEN DOSISLEISTUNG (MESSABSTAND 10 CM) FUER DEN UMGANG UND DIE BESEITIGUNG VON RADIOAKTIVEN STOFFEN.

GEH = HAEUFIGKEIT, MIT DER DAS MATERIAL IN STRAHLNAEHE AUFTRITT GEFF = MITTLERE, EFFEKTIVE DOSISKONSTANTE FEFF = MITTLERE, EFFEKTIVE FREIGRENZE (DL/M)GR = SPEZIFISCHE GRENZDOSISLEISTUNG IN 10 CM ABSTAND

TABELLE S

.

	MATERIAL	DOSISLEISTUNG (10 CM) IN MUREM/H					
 		 < 0.1 kG 	0.11 KG	110 KG	> 10 KG		
1	ALLE	20 x	342	150	300		
S	BLEI CONSTANTAN EISEN KUPFER MESSING	20 *	342	150	300		
	Aluminium Kautschuk Keramik Puc Titan RF.Stahl Alle Anderen	20 *	1642 w	50	1203		
3	ALUMINIUM BLEI CONSTANTAN EISEN KAUTSCHUK KERAMIK KUPFER MESSING PUC TITAN RF. STAHL ALLE ANDEREN	20 * 22 * 20 * 20 * 20 * 20 * 20 * 20 *	100 = 40 30 50 20 40 = 30 30 30 50 = 100 = 20 100 =	50 200 150 259 190 35 150 150 150 150 150 150 20 20 20 50	1 00 400 500 200 200 300 300 300 300 20 100 200 100		

GRENZMERTE DER DOSISLEISTUNG FUER VERSCHIEDENE MASSERLASSEN AKTIVIERTER MATERIALIEN.

* * GEMESSEN AN DER OBERFLAECHE